




www.prexiso-eu.com

PREXISO

PL POZIOMICA CYFROWA Z KĄTOMIERZEM

2 YEARS LIMITED WARRANTY



www.prexiso-eu.com

PTD600

WAŻNE: Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję **PL**

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i obsługi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Chronić przyrząd przed zalaniem i wilgocią.
2. Przyrząd i baterie należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „” oznacza to, że baterie są bliskie wyczerpania i należy je wymienić. Należy wyjąć baterie z przyrządu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Baterie należy włożyć biegunami w prawidłowym kierunku wewnątrz komory.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA

- Używanie produktu wbrew instrukcji obsługi
- Używanie produktu w sposób wykraczający poza ograniczenia użytkowe
- Wyłączanie zabezpieczeń oraz usuwanie z produktu objaśnień i oznaczeń ostrzegawczych
- Otwieranie obudowy produktu za pomocą narzędzi (śrubokrętów itp.)
- Przeróbki produktu lub zmiany sposobu jego działania bądź budowy
- Stosowanie akcesoriów innych producentów bez wyraźnej zgody producenta produktu

OGRANICZENIA UŻYCIA

Nie wolno naprawiać produktu samodzielnie. W razie uszkodzenia produktu należy skontaktować się z jego najbliższym sprzedawcą. Przyrząd jest przeznaczony do użytkowania w obszarach zamieszkałych przez ludzi – patrz rozdział „Dane techniczne”.

Nie wolno używać produktu w strefach zagrożonych wybuchem ani w środowiskach agresywnych.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZKI OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYRZĄD:

- Należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa produktu i jego obsługi przedstawioną w niniejszym dokumencie.
- Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami BHP.
- Chronić przyrząd przed dostępem osób nieupoważnionych.

PRZEZNACZENIE

Niniejsza poziomica cyfrowa jest wszechstronnym przyrządem służącym do pomiaru i wyznaczania poziomu. Przyrząd zaprojektowano tak, aby jego obsługa była szybka i łatwa.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Przełącznik zasilania
2. Przełącznik sygnału dźwiękowego
3. Przycisk wyboru pomiaru różnych kątów
4. Funkcja „HOLD”
5. Wybór jednostki miary (stopnie, % spadku, liczba cali na stopę długości)
6. Komora baterii (z tyłu)
7. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny


WYŚWIETLACZ




1. Wskazanie w stopniach



2. Wskazanie w procentach spadku (%)



3. Wskazanie w wysokości nachylenia (w calach na stopę)



4. Wskazania w wysokości odchylenia w mm na metr bieżący

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. MONTAŻ BATERII

Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie CR2032 biegunami w kierunku oznaczonym w komorze.



Gdy w prawym rogu wyświetlacza pojawi się „”, konieczna jest wymiana baterii.

2. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PRZYRZĄDU

Gdy przyrząd jest wyłączony, naciśnij przełącznik zasilania, aby go włączyć. Aby wyłączyć przyrząd, naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania, aż przyrząd wyłączy się. Przyrząd wyłączy się samodzielnie, gdy nie będzie używany przez około 3 minuty.

3. POMIAR POZIOMY

Włącz przyrząd i połóż go na płaszczyźnie przedmiotu lub powierzchni, którą chcesz wyziomować lub zmierzyć. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie jednostka miary.

4. WYBÓR JEDNOSTEK MIARY

(stopnie, % spadku, liczba cali na stopę długości, mm/m) Po włączeniu przyrządu wyświetlacz zawsze pokazuje rzeczywiste nachylenie w stopniach. Naciskając przycisk (UNIT) można zmienić wyświetlaną jednostkę pomiaru kąta. Naciśnij przycisk (UNIT), aby zmienić jednostki ze stopni na procent spadku (%) lub na wysokości odchylenia w calach na stopę długości lub mm na metr bieżący. Wskazania wysokości odchylenia podane są z dokładnością do 1/8 cala na stopę bieżącą. Ikona sygnalizuje kierunek odchylenia od poziomu odpowiednio w górę lub w dół.



5. WYBÓR RÓŻNYCH POMIARÓW KĄTÓW

Jeśli przyrząd nie leży poziomo, na wyświetlaczu pojawi się wartość odchylenia od poziomu. Naciśnij przycisk (REF), aby przyjąć rzeczywisty (bieżący) kąt jako zerowy. W ten sposób włączysz tryb pomiaru względem kąta odniesienia. Funkcja ta umożliwia ustawienie powtarzalnego kąta. Ponownie naciśnij przycisk (REF), aby wyłączyć funkcję.

6. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Po włączeniu przyrządu naciśnij przycisk; na wyświetlaczu pojawi się ikona, a następnie zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Funkcja dźwięku sygnalizuje dźwiękiem, gdy poziomica znajdzie się w idealnym poziomie lub pionie, a także gdy znajdzie się w zadany przez użytkownika względny kącie zerowym (odniesienia). Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję.

7. FUNKCJA „HOLD”

Za pomocą przycisku (HOLD) można zapisać zmierzoną wartość, w przypadku gdy poziomica znajduje się w położeniu, w którym trudno użytkownikowi odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. Wartość pomiaru zostanie zamrożona na wyświetlaczu i pojawi się ikona (HOLD). Ponownie naciśnij przycisk (HOLD), aby skasować pomiar utracony na wyświetlaczu.

DANE TECHNICZNE:

Parametry techniczne	
Zakres pomiaru	0-360° (4×90°)
Dokładność	0° i 90°, ±0,1°, -1°- 89°, ±0,2°
Wymiary	60x3x6,2cm (23,62x1,18x2,44 cala)
Zasilanie	2x baterie alkaliczne AAA
Waga (bez baterii)	0,65 kg (1,43 funta)
Temperatura pracy	0°C-40°C 32°F-104°F
Temperatura przechowywania	-10°C-50°C 14°F-122°F

UTYLIZACJA

PRZESTROGA

Nie wolno wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi. Dbaj o środowisko – przekazuj takie odpady do punktów ich zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządowymi lub krajowymi. Nie wolno wyrzucać produktu z odpadami komunalnymi. Produkt należy utylizować zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi. Należy przestrzegać właściwych przepisów prawa krajowego.



Informacje na temat szczególnego postępowania z produktem przeznaczonym do utylizacji oraz o gospodarce odpadami można pobrać z naszej strony internetowej.

GWARANCJA

Przyrząd Prexiso PTD600 ma dwuletnią gwarancję. W celu uzyskania szczegółowych informacji na jej temat, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt używany jest w celach komercyjnych. Niniejsza gwarancja nie podlega cesji i nie obejmuje produktów wadliwych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, uszkodzenia, przeróbek lub użytkowania i konserwacji w sposób inny niż określony w jego instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które mogą ulec zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych akcesoriów produktu.

www.prexiso-eu.com



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen/Switzerland